



Sicherheitshinweise Führung

Die MVA Bielefeld ist eine moderne Abfallverbrennungsanlage und arbeitet auf höchstem technischem Niveau. Wir bitten Sie, für eine informative und sichere Besichtigung durch die Anlage, die folgenden Sicherheitshinweise zur Kenntnis zu nehmen und auch Ihre Gruppe auf diese Punkte hinzuweisen. Vielen Dank!

1. Auf dem Gelände der MVA Bielefeld ist grundsätzlich feste Kleidung zu tragen. Dazu zählen: **Festes, geschlossenes und flaches Schuhwerk sowie anliegende Kleidung (langes Beinkleid)**. Ist dies nicht der Fall, ist eine Teilnahme an der Führung ausgeschlossen. Für die Dauer der Besichtigung erhalten Sie von der MVA Bielefeld einen Schutzhelm und eine Warnweste sowie einen Kopfhörer mit zugehörigem Empfangsteil.
2. Besucher:innen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen / Behinderungen bitten wir, uns hierüber bereits im Vorfeld zu informieren. Ein Teil des Rundgangs führt über Gitterroste (Gehhilfen können hier nicht benutzt werden) und Wege in Höhen zwischen 5,5 und 35 Metern. Sollten Sie unter Platzangst oder Schwindel leiden, berücksichtigen Sie dies bitte. Bei Besucher:innen mit Herzschrittmachern und mechanisch betriebener Herzklappe empfehlen wir von einer Besichtigung abzusehen, da im Umfeld der Anlagenkomponenten elektromagnetische Felder existieren.
3. Der sichere Anlagenbetrieb kann Änderungen bei den Rundgängen oder Terminverschiebungen notwendig machen. Dies gilt insbesondere bei Revisions-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten.
4. Trotz größtmöglicher Sorgfalt und Reinigungsarbeiten weisen wir Sie darauf hin, dass es in der Anlage zu Verschmutzung der Kleidung kommen kann.
5. In einigen Anlagenteilen kann es zu einer Geruchsbildung kommen.
6. Während des Besuchs in der MVA Bielefeld sind die Aufsichtspersonen der jeweiligen Gruppe nicht von ihren Pflichten entbunden.
7. Die Sicherheitshinweise der MVA – Mitarbeiter:in sind einzuhalten.
8. Bitte beachten Sie auch die derzeitige Corona-Schutzmaßnahmen. Wir sind im Bereich der Daseinsvorsorge der Bevölkerung in besonderem Maße verpflichtet und möchten daher das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus auf ein Mindestmaß reduzieren, um eine geregelte Annahme und thermische Behandlung der Abfälle in unserer Region jederzeit zu gewährleisten. Sollten Sie Erkältungssymptome wie Husten, Schnupfen oder Fieber haben, möchten wir Sie daher bitten von einer Teilnahme abzusehen.

Bitte beachten Sie: Bei Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise behält sich die MVA Bielefeld vor, die Besichtigung abubrechen.

Hiermit versichere ich, dass ich die Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen habe.
Die Sicherheitshinweise habe ich der Gruppe rechtzeitig vor der Führung bekannt gemacht.

Firma/Schule

Name

Datum der Führung/ Unterschrift